Collarines Bisagra PPFV

Collarín reparación

ITEM 141

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
1005050	COLLARIN BISAGRA REPARACION 225	2,67	0,04460	3,331	2
1005051	COLLARIN BISAGRA REPARACION 250	3,635	0,04836	7,94	2
1005052	COLLARIN BISAGRA REPARACION 315	6,8197	0,04880	7,395	1
1005053	COLLARIN BISAGRA REPARACION 200	2,484	0,04460	5,798	2
1005054	COLLARIN BISAGRA REPARACION 400	6,125	0,06347	6,925	1
1005055	COLLARIN BISAGRA REPARACION 160	3,11325	0,03648	6,98	2




Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 141 | Collarín reparación

CÓDIGO	f tubo	PESOS	A	B	C	PN	MEDIDA
05055	160	2535	160	225	186	**PN6**	MÉTRICO
05053	200	2484	200	227	226	**PN6**	MÉTRICO
05050	225	2717	225	225	250	**PN6**	MÉTRICO
05051	250	3096	250	239	276	**PN6**	MÉTRICO
05052	315	4398	315	250	344	**PN6**	MÉTRICO
05054	400	6125	400	282	430	**PN6**	MÉTRICO

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es